



ESCALA 1:2000

**ADREÇA PRINCIPAL:**

Cadena, Camí de la, s/n



**ADREÇA PRINCIPAL:** Cadena, Camí de la, s/n

**DENOMINACIÓ:** Cal Trabal

**CRONOLOGIA I AUTOR/S:** 1769 Construcció original

**US ORIGINAL:** Masia

**US ACTUAL:** Masia

**BIBLIOGRAFIA:**

CASAS, 1986 A, p. 102.

Hospitalet, 1981, punt 20.

MARCE, 1980 A.

MARCE, 19??

**ARXIUS:**

AHUAD DEL COACB, 1980, fitxa 20.

Inventariat pel Servei de Catalogació i Conservació de Monuments de la Diputació de Barcelona





Detall de la façana principal on es pot veure el rellotge de sol amb la data de 1769 (Juny 1996).





Vista general de la masia ( Juny 1996 )



**CITES:****(PEPPA)**

Masía de planta baixa, piso y golfas de tipología I-4 según Danés i Torras. Posee tres crujías orientads N-S con gruesos muros portantes de 0,60 m. de espesor y una nave trasera de servicios, orientada E-W. Forjados de vigas de madera con "revoltons" en plantas y teja árabe en cubierta. Mantiene los interiores en cuanto acabados, originales e intactos. Muy buen mantenimiento por los usuarios. Tiene interés el patio lateral a Este con los cobertizos de corrales, cerrado con arco de medio punto. Distribución original.

**(CASAS, 1986 A)**

"Així arribarem en una altra de les escassíssimes cases de pagès del terme que encara mantenen la seva activitat, i probablement a la que està més ben conservada de les que encara treballen: Can Trabal. Es una construcció de tàpia, bastida el segle XVIII, on encara podem veure mesures de gra d'aquesta època i instruments vinculats amb el treball de la vinya que fa molts anys que desaparegué de la zona de la Marina, com portadores o l'eix de la premsa del vi. Quan vam visitar la casa, estaven collint patates, i vam voler endur-nos la imatge d'un dels homes que hi treballava, com homenatge a la feina dura del pagès, una feina que, a la nostra població, està començant a passar a la història." (p. 102)

**(Hospitalet, 1981)**

"Al camí de Joan del Ros. Portada i finestres de pedra picada. En una jàssera hi ha gravada la data de 1767, segurament la de la construcció de la masia" (punt 20)

**(AHUAD del COAC, 1980)**

"Masia composada de planta baixa, pis i golfes; de gran interès tipològic doncs és de les poques que resten en el sector del tipus 4 de la IIª família (segons classificació



d'en Danés i Torras). A més s'observa perfectament a les parets posteriors, la incorporació de la primitiva galeria a nord-ponent a l'interior de la casa on s'hi situà el graner. Dessota s'hi trobava el celler. A remarcar la façana revocada amb arestes de pedra treballada a les finestres i portes, és quasi "acadèmica", molt pròpia d'una masia bastida o reformada al segle XVIII, amb un eix de simetria especialment vigorós a la planta pis, on sembla que amb posterioritat s'ha afegit un balcó doncs quasi monta sobre el portal adovellat de la planta baixa. L'interior es conserva en gran part, en el seu estat primitiu. S'accedeix per un gran vestíbul i a la dreta hi ha les quadres (...)" (fitxa 20)

### VALORACIÓ:

A la Marina, a tocar del Llobregat, es conserven les úniques explotacions pageses que resten a l'Hospitalet i que recorden el seu passat de poble agrícola.

La masia de Cal Trabal és l'única que manté la seva ocupació i explotació agrària dels camps dels seu voltants. Es troba, a més, perfectament conservada i guarda vestigis de l'antic conreu de la vinya.

La conservació de l'edifici, i àdhuc diríem que de l'activitat pagesa dels seus ocupants, hauria d'esdevenir una preocupació essencial per a la salvaguarda d'un record viu del que havia estat l'Hospitalet agrícola.

Es relativament fàcil potenciar el valor patrimonial d'aquest element donat que el seu estat de conservació no pot fer dubtar de la seva vàlua testimonial tipològica.

### PROTECCIÓ:

Nivell B

Integral, reservant les terres del seu entorn i fent extensiva la protecció a l'era.



**CRITERIS D'INTERVENCIÓ:**

L'edifici de la masia ha estat conservat adequadament pels seus ocupants, tant a nivell de façanes, com segons sembla al seu interior. De totes maneres es fan necessàries algunes obres de restauració al revoc dels murs. Seria aconsellable una repicada general del parament i a partir d'aquesta situació valorar com realitzar el nou arrebossat. De totes maneres, qualsevol actuació hauria d'anar precedida per un estudi global de l'estructura i s'ha de tenir com a objectiu que no es pugui desvirtuar el conjunt de la masia. S'hauria d'estudiar la possibilitat d'eliminar estructures annexes o properes que limiten la visió homogènia del conjunt.

La rehabilitació de l'immoble s'hauria de lligar amb el seu futur ús, que es recomana que romangui lligat a l'agricultura , proposant-se com a element inicial del que podria esdevenir un "Parc de Masies de l'Hospitalet".



**SITUACIÓ URBANÍSTICA:**

L'edifici es troba inclòs pel PGM dins d'una zona 6c (parcs i jardins urbans actuals i de nova creació a nivell metropolità). En qualsevol cas, aquesta qualificació no es incompatible amb la conservació de l'estructura protegida, i es pot autoritzar, mitjançant els estudis necessaris, les obres de restauració pertinents.

